

Cara Membuat Lilin Hias Untuk Komersil Maupun Sendiri

Cara Membuat Lilin Hias Untuk Komersil Maupun Sendiri

Bahan :

1. Parafin Elastis
2. White Oil
3. Pewarna Lilin
4. Parfum secukupnya
5. Hiasan selera

Peralatan

1. Wadah,
2. Cetakan,
3. Kuas
4. Kompor.

Cara Pembuatan :

1. Parafin elastis ditambah White oil di wadah dipanaskan sampai leleh, aduk rata
2. (1) bening + pewarna
3. (2) tuang ke cetakan yang ada sumbunya dan beri hiasan

Catatan:

1. Dapat dituangkan di wadah permanen dengan lilinnya dan hiasi (keong kecil, bebatuan dll), sehingga tampak tembus pandang.
2. Sebaiknya gunakan cetakan yang terbuat dari steinless atau cetakan silikon.
3. Saat mencetak lilin dalam cetakan plastik, terkadang susah untuk dikeluarkan dari cetakan. Triknya, masukkan lilin yang telah dicetak kedalam kulkas, maka akan mudah dikeluarkan dari cetakannya.

4. Untuk menghasilkan sumbu yang baik dan tidak banyak asap, maka sebelumnya harus direndam terlebih dahulu dalam air garam selama 3 jam. Setelah dikeringkan baru bisa digunakan sebagai sumbu lilin dengan hasil yang baik.

Hubungi Kami untuk info lebih [Lanjut](#)